



- [illegible]

34		07.06	PORTA DE PROTEÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA #1, COM REFORÇO ESTRUTURAL.
35	OV	07.06	CHUVEIRO DE COMANDO DOS VENTILADORES VE-01, VE-02 E EXAUSTORES EX-01, EX-02.
36		12.06	DISPOSITIVO DE LONGO ALCANCE TIPO AT. NITZLIE MODELO 18A 16TOMICAL DO EQUIVANTE.
37		12.06	DAMPER CORTA FOGO 100X100 TIPO PA-4, DESFAPAO POR FUSÃO 72% TC, TRISU DO EQUIVANTE.
38		12.06	DAMPER CORTA FOGO 100X100 TIPO PA-4, DESFAPAO POR FUSÃO 72% TC, TRISU DO EQUIVANTE.
39		10.04	CHUVEIRO DE DESGASE DE CHAPA GALVANIZADA #1, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
40		01.06	CHUVEIRO DE DESGASE DE AR VERTICAL 870 LIMA PEGADA - REF. RETIRO DO EQUIVANTE.
41		01.06	CHUVEIRO DE DESGASE DE AR VERTICAL 870 LIMA PEGADA - REF. RETIRO DO EQUIVANTE.
42		01.06	TAMPAO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
43		01.06	CLIMA BISO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
44		7.10	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
45		01.06	REDECUA CONCENTRICA BISO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
46		12.06	EXAUSTOR DE INTERSSERIA DENTE SAGAS DAS COFAS COM OS DUTOS DE EXAUSTO, CHAPA GALVANIZADA # 18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
47		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
48		01.06	TAMPAO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
49		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
50		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
51		1.06	TAMPAO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, PRE-FABRICADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
52		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
53		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
54		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
55		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
56		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
57		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
58		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
59		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
60		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
61		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
62		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
63		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
64		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
65		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
66		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
67		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
68		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
69		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
70		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
71		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
72		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
73		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
74		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
75		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
76		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
77		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
78		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
79		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
80		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
81		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
82		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
83		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
84		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
85		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
86		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
87		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
88		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
89		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
90		1.06	DUTO DE EXAUSTO BISO CHAPA GALVANIZADA #18, FLANGEADO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.
91	</		

ITEM	SÍMBOLO	TAG	QTDE.	DESCRIÇÃO
3	HELIO	25/04/23		ALTERADOS DUTOS DOS SISTEMAS VE-02 E EX-02 DEVIDO INTERFERENCIA COM VISA
2	HELIO	30/09/22		REVISAO MODELO DO EXAUSTOR EX-01
1	HELIO	13/05/2020		INDICADA TABELA FROBORGENA
REVISÃO	EFITO POR	DATA		DESCRIÇÃO DA REVISÃO

		PROJETOS & CLIMATIZAÇÃO	OBR. Nº 23803 Rua de Almeida, 11 - 1º - 020 São Paulo - SP - Cep 05003-000 Tel: (011) 3061-1111 - Fax (011) 3061-1112 e-mail: projetos@kz.com.br
CLIENTE - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
OBRA / LOCAL LABORATORIO DE GASTRONOMIA - TAUBATÉ - SP			
SISTEMA VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA			FASE DO PROJETO ☒ EP ☐ AP ☐ PE ☐ DE
TÍTULO ELEVAÇÕES E VISTA LATERAL			DESENHO Nº 02/03
DESENHO CAD Nº PE-TAU-02-R3	DATA 08/05/2020	FEITO POR HELIO	RESPONSÁVEL RICARDO A.M.HOPE
PROJETO Nº 30		Nº 50061150470	REVISÃO 3