

São Paulo, 08 de novembro de 2024.

**CONVITE Nº 14457/2024**

**ABERTURA: DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024 – ÀS 15h00**

**OBJETO: "FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA, FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA RETROFIT DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO VRV, SPLIT E VENTILAÇÃO, NA UNIDADE SEDE – RUA DR. VILA NOVA Nº 228, SÃO PAULO – SP".**

**CARTA DE ESCLARECIMENTOS II**

Encaminhamos abaixo o questionamento e as resposta a todos os participantes:

1. Não foi disponibilizado o documento Especificação Técnicas, poderiam disponibilizar?

**RESPOSTA: O anexo especificações técnicas fazem parte dos arquivos disponibilizados no site do Senac, a última revisão é: "ANEXO Spec - SENAC SEDE - RETROFIT - R1"**

2. Na Planilha Orçamentaria, item 1.9.1 - PAINÉIS ELÉTRICOS - Ver Item 6.5 da Especificação Técnica, no Memorial descritivo não consta a descrição dos painéis, favor verificar.

**RESPOSTA: O Anexo Painéis Elétricos Está Disponibilizados no Site do Senac com sua Descrição e Especificação Técnica, o Arquivo é: "ANEXO QF-AC-Cobertura-Quadro.Força.Ar.Cond."**

3. Na Planilha Orçamentaria, item 1.9.1.1 - QE-COB-01 (IP-55 - botoeiras e lâmpadas internas), quantos e quais quadros estão englobados no item?

**RESPOSTA: Não é qe-cob-01 e sim qf-ac cobertura, atentar para a nova revisão da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REV.02 e dos arquivos do quadro disponibilizados no site do Senac. o Senac fornecerá o ponto de força quadro elétrico qf-ac cobertura existente. a partir do ponto de força todas as ligações e interligações elétricas e quadros deverão ser novas e ficarão a cargo da ganhadora, inclusive os projetos executivos detalhados dos mesmos.**

4. Na Planilha Orçamentaria, item 1.9.1.1 - QE-COB-01 onde será posicionado o novo quadro? Próximos as condensadoras?

Gerência de Materiais e Serviços  
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar  
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil  
Tel.: 11 3236 2101  
gms@sp.senac.br  
www.sp.senac.br

**RESPOSTA: Não é qe-cob-01 e sim qf-ac cobertura, atentar para a nova revisão da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REV.02 e dos arquivos do quadro disponibilizados no site do Senac. o Senac fornecerá o ponto de força quadro elétrico qf-ac cobertura existente. a partir do ponto de força todas as ligações e interligações elétricas e quadros deverão ser novas e ficarão a cargo da ganhadora, inclusive os projetos executivos detalhados dos mesmos.**

5. Planilha Orçamentaria, item 2.0.5 – “Todas as obras civis que envolva o ar-condicionado como: furações em paredes, lajes, vigas, caixilhos, telhado, recomposições, etc.” Há necessidade de recomposição de forros? Se sim, de quem é responsabilidade da remoção e recomposição, da contratante ou contratada?

**RESPOSTA: Sim os forros deverão ser refeitos onde houver recomposição, a remoção e recomposição fazem parte dos serviços a cargo da contratada, os custos deverão ser lançados no item 2.0.5 da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.**

## **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Gerência de Materiais e Serviços  
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar  
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil  
Tel.: 11 3236 2101  
gms@sp.senac.br  
www.sp.senac.br